

Schraubenzuordnung

Zuordnung von Kreuzschlitzschraubendrehern für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess ISO 8764	Metrisch			Blechschr.		Holzschr.		
	DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997
Größe 0	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2		2	
	2	2	1,8					
Größe 1	2,5	2,5	2	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5
	3	3	2,5			3	3	3
Größe 2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	4	4	4	4,2	4,2	4	4	4
	5	5	5	4,8	4,8	4,5	4,5	4,5
Größe 3	6	6	6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
				6,3	6,3	6	6	6
						7	7	7
Größe 4	8	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	9,5	9,5			

Zuordnung von Kreuzschlitzschraubendrehern für Kreuzschlitzschrauben Supadriv/POZIDRIV ISO 8764	Metrisch			Blechschr.		Holzschr.		
	DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997
Größe 0	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2		2	
	2	2	1,8					
Größe 1	2,5	2,5	2	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5
	3	3	2,5			3	3	3
Größe 2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	4	4	4	4,2	4,2	4	4	4
	5	5	5	4,8	4,8	4,5	4,5	4,5
Größe 3	6	6	6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
				6,3	6,3	6	6	6
						7	7	7
Größe 4	8	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	9,5	9,5			

Torx ist eingetragenes Warenzeichen der Camcar/Textron Inc. Rockford / Illinois USA.

Zuordnung von Schlitzschraubendrehern für Schlitzschrauben DIN 5264	Gewindedurchmesser														
	Senkschrauben			Linsensenkschrauben			Zylinderschrauben	Flachkopfschrauben				Halbrund	Gewindestifte		
	Metrisch	Blech	Holz	Metrisch	Blech	Holz	Metrisch	ISO	Metrisch	Metrisch	Blech	Holz	Metrisch	DIN EN 24766 27435	DIN 427
0,4 x 2			1,6			1,6						1,6	3	2,5	
0,4 x 2,5	1,6		2	1,6		1,6	1,6	1,6	2,5	1,6			3,5	3	
0,5 x 3	2	2,2		2	2,2	2	2	2	3		2,2	2		3,5	
0,5 x 4*)									3,5	2			4		
0,6 x 3,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5					2,5		4	
0,6 x 4,5*)								2,5	4	2,5			5		
0,8 x 4	3	2,9	3 3,5	3	2,9	3 3,5	3	3			2,9	3	6	5	
0,8 x 5,5*)									5	3 3,5		3,5			
1 x 5,5	3,5	3,5	4 4,5	3,5	3,5	4 4,5	3,5	3,5	6	4	3,5	4 4,5	8	6	
1,2 x 6,5	4 5	4,2 4,8	5 5,5	4 5	4,2 4,8	5	4	4			4,2			8	
1,2 x 8						5,5	5	5	8	5	4,8	5 5,5			
1,6 x 8	6	5,5 6,3	6 7	6	5,5 6,3	6 7	6					6	10 12	10	
1,6 x 10			8			8		6	10	6	5,5 6,3	7		12	
2 x 12	8	8	10	8	8		8	8		8	8	8		14	
2,5 x 14	10	9,5		10	9,5		10	10		10	9,5			16 18 20	

Nur für Maschinen-Schraubendreher

